

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- б-р. Рябикова, 94

Дом б-р. Рябикова, 94

10 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 10 лет назад и находится под управлением УК «Дом-Сервис» 10 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2374 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице б-р. Рябикова, 94, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[б-р. Рябикова, д. 94, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2014

Количество этажей

10

Количество квартир

45

Жилая площадь

2373.9□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Дом-Сервис»](#) с 20-02-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

2014

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

135.10

Площадь общих помещений

284.60

Площадь общего зем. участка

1 069.75

Площадь парковки

81.97

Серия и тип постройки здания

Индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

314.90

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Иной

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

4

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение

Автоматическая

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу б-р. Рябикова, д. 94, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [б-р. Рябикова, 95](#)
Построен в 2013 году
УК «Дом-Сервис»
18 метров
- [б-р. Рябикова, 97](#)
Построен в 2014 году

УК «Дом-Сервис»

18 метров

- [6-р. Рябикова, 101](#)

Построен в 2016 году

УК «Дом-Сервис»

39 метров

- [6-р. Рябикова, 99](#)

Построен в 2014 году

УК «Дом-Сервис»

62 метра

- [6-р. Рябикова, 100](#)

Построен в 2014 году

УК «Дом-Сервис»

81 метр

Отзывы о доме 6-р. Рябикова, 94

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

6-р. Рябикова, 94 в Иркутске
2024 РуТсж.рф