

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Березовый, 94

Дом мкр. Березовый, 94

3 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением ЖСК «Альтернатива» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1132 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Березовый, 94, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Березовый, д. 94, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

3

Количество квартир

30

Жилая площадь

1131.7□

Кадастровый номер

38:36:000005:534

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[ЖСК «Альтернатива»](#) с 30-06-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

2013

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Класс энергоэффективности

В

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

524.00

Площадь общего зем. участка

660.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

кирпичный

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

587.40

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный камнем

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Березовый, д. 94, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [мкр. Березовый, 102](#)
Построен в 2013 году
ЖСК «Альтернатива»
18 метров
- [мкр. Березовый, 88](#)
Построен в 2013 году

ЖСК «Альтернатива»

19 метров

- [мкр. Березовый, 86](#)

Построен в 2013 году

ЖСК «Альтернатива»

19 метров

- [мкр. Березовый, 109](#)

Построен в 2013 году

ЖСК «Альтернатива»

40 метров

- [мкр. Березовый, 101](#)

Построен в 2012 году

ЖСК «Альтернатива»

41 метр

Отзывы о доме мкр. Березовый, 94

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Березовый, 94 в Иркутске

2024 РуТсж.рф