

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Ершовский, 148

Дом мкр. Ершовский, 148

3 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Жилой дом блокированной застройки в Иркутске построен 16 лет назад и находится под управлением УК «Перспектива» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1869 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Ершовский, 148, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Ершовский, д. 148, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2008

Количество этажей

3

Количество квартир

28

Жилая площадь

1868.9□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Перспектива»](#) с 25-12-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

2008

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

8

Площадь нежилых помещений

367.70

Площадь общих помещений

230.30

Площадь общего зем. участка

584.30

Серия и тип постройки здания

малоэтажные жилые многоквартирные дома повторного применения

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Жилой дом блокированной застройки

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала
481.30

Тип крыши
Скатная

Тип перекрытий
Железобетонные

Фасад
Оштукатуренный

Тип фундамента
Свайный

Инженерные системы

Количество вводов
1

Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения
Центральное

Водостоки
Наружные водостоки

Горячая вода
Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная)

Холодная вода
Центральное

Теплоснабжение
Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная)

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
---------------------	----------------	------------------	-----------------------	----------

Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Ершовский, д. 148, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- [мкр. Ершовский, 130 б](#)
Построен в 2008 году
УК «Перспектива»
36 метров
- [мкр. Ершовский, 150](#)
Построен в 2008 году
УК «Перспектива»
42 метра
- [мкр. Ершовский, 152](#)

Построен в 2008 году
УК «Перспектива»
52 метра

- [мкр. Ершовский, 154](#)

Построен в 2008 году
УК «Перспектива»
54 метра

- [мкр. Ершовский, 144](#)

Построен в 2008 году
УК «Перспектива»
62 метра

Отзывы о доме мкр. Ершовский, 148

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Ершовский, 148 в Иркутске
2024 РуТсж.рф