

- Иркутск
- 
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Ершовский, 154

## Дом мкр. Ершовский, 154

### 3 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 16 лет назад и находится под управлением УК «Перспектива» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1885 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Ершовский, 154, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Ершовский, д. 154, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2008

Количество этажей

3

Количество квартир

21

Жилая площадь

1884.5□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Перспектива»](#) с 25-12-2011

---

## Основная информация

Начало эксплуатации

2008

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

411.10

Площадь общих помещений

235.90

Площадь общего зем. участка

584.28

Серия и тип постройки здания

малоэтажные жилые многоквартирные дома повторного применения

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Многоквартирный дом

---

## Дополнительная информация

### Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала  
524.00

Тип крыши  
Скатная

Тип перекрытий  
Железобетонные

Фасад  
Оштукатуренный

Тип фундамента  
Свайный

**Инженерные системы**

Количество вводов  
1

Тип вентиляции  
Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения  
Центральное

Водостоки  
Наружные водостоки

Горячая вода  
Центральное (закрытая система)

Холодная вода  
Центральное

Теплоснабжение  
Центральное

---

**Капитальный ремонт**

**Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).**

| Вид услуги (работы) | Год проведения | Стоимость (руб.) | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------|
|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------|

|                                   |   |   |   |      |
|-----------------------------------|---|---|---|------|
| Разработка проектной документации | - | - | - | шт   |
| Строительный контроль             | - | - | - | шт   |
| Ремонт систем теплоснабжения      | - | - | - | м.п  |
| Ремонт систем водоснабжения       | - | - | - | м.п  |
| Ремонт фундамента дома            | - | - | - | м3   |
| Ремонт систем электроснабжения    | - | - | - | м.п. |
| Ремонт фасада                     | - | - | - | м2   |
| Ремонт крыши                      | - | - | - | м2   |
| Ремонт подвальных помещений       | - | - | - | м2   |
| Ремонт систем водоотведения       | - | - | - | м.п  |
| Ремонт систем водоснабжения       | - | - | - | м.п. |

---

Фотографии дома


???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Ершовский, д. 154, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

---

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

---

## Дома рядом

- [мкр. Ершовский, 152](#)  
Построен в 2008 году  
УК «Перспектива»  
51 метр
- [мкр. Ершовский, 150](#)  
Построен в 2008 году  
УК «Перспектива»  
54 метра
- [мкр. Ершовский, 148](#)

Построен в 2008 году  
УК «Перспектива»  
54 метра

---

- [мкр. Ершовский, 162](#)

Построен в 2009 году  
УК «Перспектива»  
69 метров

---

- [ул. Бородина, 51](#)

Построен в 1974 году  
УК «Уютный дом»  
70 метров

---

## Отзывы о доме мкр. Ершовский, 154

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе [vk.com/rutsj](https://vk.com/rutsj), в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Ершовский, 154 в Иркутске  
2024 РуТсж.рф