

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Ершовский, 89, к. 1

Дом мкр. Ершовский, 89, к. 1

2 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 17 лет назад и находится под управлением УК «Перспектива» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1163 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Ершовский, 89, к. 1, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Ершовский, д. 89, к. 1, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2007

Количество этажей

2

Количество квартир

12

Жилая площадь

1163□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Перспектива»](#) с 25-12-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

2007

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

118.70

Площадь общего зем. участка

201.90

Серия и тип постройки здания

малоэтажные жилые многоквартирные дома повторного применения

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала

0.00

Тип крыши
Скатная

Тип перекрытий
Железобетонные

Фасад
Оштукатуренный

Тип фундамента
Свайный

Инженерные системы

Количество вводов
1

Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения
Центральное

Водостоки
Наружные водостоки

Горячая вода
Квартирное (квартирный котел)

Холодная вода
Центральное

Теплоснабжение
Квартирное отопление (квартирный котел)

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Ершовский, д. 89, к. 1, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ????????
 - ??????????
 - [PDF](#)
 - ??????
-

Дома рядом

- [мкр. Ершовский, 89, к. 2](#)
Построен в 2007 году
УК «Перспектива»
0 метров
- [мкр. Ершовский, 89, к. 3](#)
Построен в 2007 году
УК «Перспектива»
0 метров
- [мкр. Ершовский, 91 а](#)

Построен в 2007 году
УК «Перспектива»
18 метров

- [ул. Багратиона, 55](#)
Построен в 2010 году
УК «СМС»
48 метров
-

- [ул. Багратиона, 51](#)
Построен в 2011 году
УК «СМС»
50 метров
-

Отзывы о доме мкр. Ершовский, 89, к. 1

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Ершовский, 89, к. 1 в Иркутске
2024 РуТсж.рф