

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Зеленый, 137

Дом мкр. Зеленый, 137

2 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 24 года назад и находится под управлением УК «РегионСибирь» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 596 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Зеленый, 137, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[мкр. Зеленый, д. 137, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2000

Количество этажей

2

Количество квартир

8

Жилая площадь

595.98□

Кадастровый номер

38:36:000014:2361

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «РегионСибирь»](#) с 01-08-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

2000

Дополнительно

-

Количество подъездов

2

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

48.30

Площадь общего зем. участка

448.70

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

панельный

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

152.40

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Оштукатуренный

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Зеленый, д. 137, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [мкр. Зеленый, 132](#)
Построен в 2000 году
УК «РегионСибирь»
0 метров
- [мкр. Зеленый, 48](#)
Построен в 2009 году
УК «РегионСибирь»
45 метров
- [мкр. Зеленый, 47](#)

Построен в 2009 году
УК «РегионСибирь»
66 метров

- [мкр. Зеленый, 201](#)

Построен в 2004 году
УК «ГУЖФ»
84 метра

- [мкр. Зеленый, 203](#)

Построен в 2014 году
УК «ГУЖФ»
84 метра

Отзывы о доме мкр. Зеленый, 137

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Зеленый, 137 в Иркутске
2024 РуТсж.рф