

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Первомайский, 33/1

Дом мкр. Первомайский, 33/1

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 15 лет назад и находится под управлением ЖСК «Альтернатива» 13 лет с 2010 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 642 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Первомайский, 33/1, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Первомайский, д. 33/1, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2009

Количество этажей

5

Количество квартир

12

Жилая площадь

642.1□

Кадастровый номер

38:36:000030:376

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[ЖСК «Альтернатива»](#) с 01-11-2010

Основная информация

Начало эксплуатации

2009

Детская площадка

Есть

Класс энергоэффективности

В

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

171.90

Площадь общих помещений

78.00

Площадь общего зем. участка

178.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

170.50

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный камнем

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Первомайский, д. 33/1, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [мкр. Первомайский, 33/2](#)
Построен в 2010 году
ЖСК «Альтернатива»
24 метра
- [мкр. Первомайский, 33, к. 6](#)

Построен в 2012 году
ЖСК «Альтернатива»
36 метров

- [мкр. Первомайский, 31](#)

Построен в 1984 году
УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»
39 метров

- [мкр. Первомайский, 37, к. а](#)

Построен в 1947 году
ЖСК «Иркут»
40 метров

- [мкр. Первомайский, 33/3](#)

Построен в 2011 году
ЖСК «Альтернатива»
45 метров

Отзывы о доме мкр. Первомайский, 33/1

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Первомайский, 33/1 в Иркутске
2024 РуТсж.рф