

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- мкр. Университетский, 88

Дом мкр. Университетский, 88

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 30 лет назад и находится под управлением УК «Прибайкальская» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 5529 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице мкр. Университетский, 88, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[мкр. Университетский, д. 88, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1994

Количество этажей

9

Количество квартир

104

Жилая площадь

5529□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Прибайкальская»](#) с 01-08-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

1994

Лифты

пассажирские - 3

Количество подъездов

3

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

170.00

Площадь общего зем. участка

1 512.44

Площадь парковки

121.00

Серия и тип постройки здания

135

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Панельные
Площадь подвала
1 002.30
Тип крыши
Плоская
Мусоропровод
На лестничной клетке
Количество мусоропроводов
3
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Соответствует материалу стен
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов
2
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Внутренние водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу мкр. Университетский, д. 88, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [мкр. Университетский, 86](#)

Построен в 1994 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

36 метров

- [мкр. Университетский, 87](#)

Построен в 1995 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

39 метров

- [мкр. Университетский, 89](#)

Построен в 1995 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

46 метров

- [мкр. Университетский, 90](#)

Построен в 1995 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

64 метра

- [мкр. Университетский, 92](#)

Построен в 1992 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

74 метра

Отзывы о доме мкр. Университетский, 88

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

мкр. Университетский, 88 в Иркутске
2024 РуТсж.рф