

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Багратиона, 50, к. 5

Дом ул. Багратиона, 50, к. 5

3 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 12 лет назад и находится под управлением УК «Перспектива» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 404 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Багратиона, 50, к. 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Багратиона, д. 50, к. 5, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2012

Количество этажей

3

Количество квартир

9

Жилая площадь

403.8□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Перспектива»](#) с 25-12-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

2012

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

147.20

Площадь общих помещений

57.60

Площадь общего зем. участка

208.70

Серия и тип постройки здания

малоэтажные жилые многоквартирные дома повторного применения

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала
198.24

Тип крыши
Скатная

Тип перекрытий
Железобетонные

Фасад
Сайдинг

Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов
1

Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения
Центральное

Водостоки
Наружные водостоки

Горячая вода
Центральное (закрытая система)

Холодная вода
Центральное

Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
---------------------	----------------	------------------	-----------------------	----------

Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Багратиона, д. 50, к. 5, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Багратиона, 50, к. 6](#)
Построен в 2012 году
УК «Перспектива»
17 метров
- [ул. Багратиона, 50, к. 3](#)
Построен в 2012 году
УК «Перспектива»
29 метров
- [ул. Багратиона, 50, к. 2](#)

Построен в 2012 году
УК «Перспектива»
44 метра

- [ул. Багратиона, 50, к. 7](#)

Построен в 2012 году
УК «Перспектива»
54 метра

- [ул. Багратиона, 50, к. 1](#)

Построен в 2012 году
УК «Перспектива»
64 метра

Отзывы о доме ул. Багратиона, 50, к. 5

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Багратиона, 50, к. 5 в Иркутске
2024 РуТсж.рф