

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Баумана, 237, к. 5

Дом ул. Баумана, 237, к. 5

10 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением УК «КВАРТАЛ» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4673 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Баумана, 237, к. 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Баумана, д. 237, к. 5, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

10

Количество квартир

90

Жилая площадь

4673.2□

Кадастровый номер

38:36:000005:0529

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «КВАРТАЛ»](#) с 01-10-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

2013

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 2

Класс энергоэффективности

A

Количество подъездов

2

Нежилых помещений

9

Площадь нежилых помещений

310.40

Площадь общих помещений

734.90

Площадь общего зем. участка

863.00

Площадь парковки

66.00

Серия и тип постройки здания

Индивидуальная, тип - кирпичный

Фонда кап. ремонта

На специальном счете у регионального оператора

Тип дома

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

310.40

Тип крыши

Скатная

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

2

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки
Горячая вода
 Центральное (закрытая система)
Холодная вода
 Центральное
Пожаротушение
 Пожарные гидранты
Теплоснабжение
 Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Баумана, д. 237, к. 5, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ????????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Баумана, 237, к. 4](#)

Построен в 2013 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

24 метра

- [ул. Баумана, 237, к. 3](#)

Построен в 2013 году

УК «КВАРТАЛ»

31 метр

- [ул. Баумана, 237, к. 6](#)

Построен в 2014 году

УК «КВАРТАЛ»

37 метров

- [ул. Баумана, 237, к. 7](#)

Построен в 2015 году

УК «КВАРТАЛ»

37 метров

- [ул. Ярославского, 382](#)

Построен в 2016 году

УК «КВАРТАЛ»

42 метра

Отзывы о доме ул. Баумана, 237, к. 5

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Баумана, 237, к. 5 в Иркутске
2024 РуТсж.рф