

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- ул. Дальневосточная, 108

Дом ул. Дальневосточная, 108

16 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением ТСЖ 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 5681 квадратный метр . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Дальневосточная, 108, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Дальневосточная, д. 108, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

16

Количество квартир

89

Жилая площадь

5680.6

Кадастровый номер
38:36:000023:376
Дом признан аварийным
Нет

Основная информация

Начало эксплуатации
2013
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Класс энергоэффективности
В
Количество подъездов
1
Нежилых помещений
5
Площадь нежилых помещений
421.70
Площадь общих помещений
1 896.30
Площадь общего зем. участка
773.20
Площадь парковки
14.00
Серия и тип постройки здания
индивидуальный
Фонда кап. ремонта
На счете регионального оператора
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Монолитные

Площадь подвала

578.70

Тип крыши

Плоская

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

6

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Дальневосточная, д. 108, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Дальневосточная, 110](#)
Построен в 2013 году
40 метров
- [ул. Дальневосточная, 106](#)
Построен в 2012 году

43 метра

- [ул. Дальневосточная, 112](#)

Построен в 2013 году

81 метр

- [ул. Дальневосточная, 104](#)

Построен в 2012 году

85 метров

- [б-р. Постышева, 18, лит. а](#)

Построен в 1993 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

98 метров

Отзывы о доме ул. Дальневосточная, 108

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Дальневосточная, 108 в Иркутске
2024 РуТсж.рф