

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- ул. Карла Либкнехта, 118

Дом ул. Карла Либкнехта, 118

10 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением ТСЖ 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2092 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Карла Либкнехта, 118, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Карла Либкнехта, д. 118, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

10

Количество квартир

31

Жилая площадь

2092.4

Кадастровый номер
38:36:000021:23600
Дом признан аварийным
Нет

Основная информация

Начало эксплуатации
2013
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Дополнительно
неет
Класс энергоэффективности
В
Количество подъездов
1
Нежилых помещений
3
Площадь нежилых помещений
373.90
Площадь общих помещений
580.90
Площадь общего зем. участка
580.90
Площадь парковки
28.00
Серия и тип постройки здания
Индивидуальный
Фонда кап. ремонта
На счете регионального оператора
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

376.20

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Бетонные столбы

Инженерные системы

Количество вводов

4

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

????????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 118, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
 - ???????????
 - [PDF](#)
 - ???????
-

Дома рядом

- [ул. Карла Либкнехта, 116](#)

Построен в 2013 году

16 метров

- [ул. Советская, 35](#)

Построен в 2013 году

27 метров

- [ул. Карла Либкнехта, 114](#)

Построен в 2013 году

38 метров

- [ул. Советская, 33](#)

Построен в 2010 году

39 метров

- [ул. Карла Либкнехта, 109](#)

Построен в 1917 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

42 метра

Отзывы о доме ул. Карла Либкнехта, 118

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Карла Либкнехта, 118 в Иркутске
2024 РуТсж.рф