

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Костычева, 27/11

Дом ул. Костычева, 27/11

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 12 лет назад и находится под управлением УК «СПЕКТР» 11 лет с 2012 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2646 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Костычева, 27/11, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Костычева, д. 27/11, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2012

Количество этажей

9

Количество квартир

54

Жилая площадь

2646.3□

Кадастровый номер

38:36:000027:396

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «СПЕКТР»](#) с 28-12-2012

Основная информация

Начало эксплуатации

2012

Дополнительно

дополнительная информация

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 012.40

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

1.120.1-1с, каркасный с натяжением арматуры

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Монолитные

Площадь подвала

419.86

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Иной

Тип фундамента

Бетонные столбы

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Костычева, д. 27/11, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
 - ???????????
 - [PDF](#)
 - ???????
-

Дома рядом

- [ул. Костычева, 27/12](#)

Построен в 2012 году
УК «СПЕКТР»
27 метров

- [ул. Костычева, 27/3](#)
Построен в 2013 году
УК «Приоритет»
35 метров
-

- [ул. Костычева, 27/4](#)
Построен в 2013 году
УК «Приоритет»
42 метра
-

- [ул. Костычева, 27/2](#)
Построен в 2014 году
УК «Приоритет»
48 метров
-

- [ул. Костычева, 27/13](#)
Построен в 2012 году
УК «СПЕКТР»
54 метра
-

Отзывы о доме ул. Костычева, 27/11

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Костычева, 27/11 в Иркутске
2024 РуТсж.рф