

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Костычева, 27/5

Дом ул. Костычева, 27/5

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением УК «Приоритет» 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2668 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Костычева, 27/5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Костычева, д. 27/5, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

9

Количество квартир

54

Жилая площадь

2668.2□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Приоритет»](#) с 01-06-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

2013

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Класс энергоэффективности

В

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 021.00

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

431.70

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Иной

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение
Автоматическая
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта
многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома

????????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Костычева, д. 27/5, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
 - ???????????
 - [PDF](#)
 - ???????
-

Дома рядом

- [ул. Костычева, 27/4](#)

Построен в 2013 году
УК «Приоритет»
26 метров

- [ул. Костычева, 27/6](#)
Построен в 2013 году
УК «Приоритет»
35 метров
-

- [ул. Костычева, 27/10](#)
Построен в 2011 году
УК «СПЕКТР»
38 метров
-

- [ул. Костычева, 27/3](#)
Построен в 2013 году
УК «Приоритет»
51 метр
-

- [ул. Костычева, 27/9](#)
Построен в 2011 году
УК «СПЕКТР»
55 метров
-

Отзывы о доме ул. Костычева, 27/5

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Костычева, 27/5 в Иркутске
2024 РуТсж.рф