

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Култукская, 99, к. 18

Дом ул. Култукская, 99, к. 18

3 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 10 лет назад и находится под управлением УК «Авиатор Сибирь» 9 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 625 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Култукская, 99, к. 18, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Култукская, д. 99, к. 18, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2014

Количество этажей

3

Количество квартир

15

Жилая площадь

624.6□

Кадастровый номер

38:36:000020:1636

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Авиатор Сибирь»](#) с 01-10-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

2014

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

290.70

Площадь общих помещений

123.30

Площадь общего зем. участка

1 050.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

типовой, кирпичный

Фонда кап. ремонта

На специальном счете у регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

290.70

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Иной

Инженерные системы

Количество вводов

1

Тип вентиляции

Приточная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Култукская, д. 99, к. 18, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Култукская, 99, к. 15](#)
Построен в 2013 году
УК «Авиатор Сибирь»
0 метров

- [ул. Култукская, 99, к. 16](#)
Построен в 2014 году
УК «Авиатор Сибирь»
0 метров

- [ул. Култукская, 99, к. 17](#)

Построен в 2014 году
УК «Авиатор Сибирь»
0 метров

- [ул. Култукская, 99, к. 13](#)

Построен в 2015 году
УК «Авиатор Сибирь»
0 метров

- [проезд. Космический, 1, к. 1](#)

Построен в 2012 году
УК «Наш Дом»
235 метров

Отзывы о доме ул. Култукская, 99, к. 18

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

ул. Култукская, 99, к. 18 в Иркутске
2024 РуТсж.рф