

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Лермонтова, 319

Дом ул. Лермонтова, 319

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 61 год назад и находится под управлением УК «Энергия» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1932 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Лермонтова, 319, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Лермонтова, д. 319, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1963

Количество этажей

4

Количество квартир

42

Жилая площадь

1931.7□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Энергия»](#) с 14-12-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

1963

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

3

Нежилых помещений

3

Площадь нежилых помещений

107.10

Площадь общих помещений

1 818.20

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

135

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

704.60

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Лермонтова, д. 319, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Лермонтова, 321](#)
Построен в 1963 году
УК «Управляющая компания Прогресс»
60 метров
- [ул. Лермонтова, 313](#)
Построен в 1965 году

УК «Энергия»

76 метров

- [ул. Лермонтова, 323](#)

Построен в 1964 году

УК «Управляющая компания Прогресс»

100 метров

- [ул. Лермонтова, 321а](#)

Построен в 1969 году

УК «Энергия»

108 метров

- [ул. Лермонтова, 323А](#)

Построен в 1965 году

УК «Управляющая компания Прогресс»

139 метров

Отзывы о доме ул. Лермонтова, 319

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Лермонтова, 319 в Иркутске
2024 РуТсж.рф