

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Лызина, 50

Дом ул. Лызина, 50

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 56 лет назад и находится под управлением УК «Приоритет» 16 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4428 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Лызина, 50, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Лызина, д. 50, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1968

Количество этажей

5

Количество квартир

101

Жилая площадь

4427.7□

Кадастровый номер

38:36:000020:2706

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Приоритет»](#) с 01-01-2008

Основная информация

Начало эксплуатации

1968

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

3

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

446.90

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Панельные
Площадь подвала
373.70
Тип крыши
Скатная
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Соответствует материалу стен
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Лызина, д. 50, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Советская, 93](#)
Построен в 1968 году
УК «Приоритет»
44 метра
- [ул. Советская, 107, к. 27](#)
Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
69 метров
- [ул. Советская, 87](#)

Построен в 1970 году
УК «Приоритет»
73 метра

- [ул. Ядринцева, 1/2](#)
Построен в 2004 году
ТСЖ «ДомСибСтрой»
119 метров
-

- [ул. Лызина, 48](#)
Построен в 1965 году
ЖСК «ЖСК №3»
119 метров
-

Отзывы о доме ул. Лызина, 50

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Лызина, 50 в Иркутске
2024 РуТсж.рф