

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Лыткина, 9/2

Дом ул. Лыткина, 9/2

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 9 лет назад и находится под управлением УК «ФЛАГМАН» 8 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1698 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Лыткина, 9/2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Лыткина, д. 9/2, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2015

Количество этажей

9

Количество квартир

24

Жилая площадь

1698.1□

Кадастровый номер

38;36;000023;19032

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ФЛАГМАН»](#) с 02-11-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

2015

Класс энергоэффективности

В

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

216.60

Площадь общих помещений

454.40

Площадь общего зем. участка

322.00

Серия и тип постройки здания

железобетон

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Иные

Площадь подвала

304.10

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный плиткой

Тип фундамента

Иной

Инженерные системы

Количество вводов

25

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Лыткина, д. 9/2, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Лыткина, 11](#)
Построен в 1917 году
УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»
28 метров
- [ул. Лыткина, 9](#)
Построен в 1957 году
УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»
28 метров
- [ул. Лыткина, 11/7](#)

Построен в 2013 году
УК «Мой дом»
28 метров

- [ул. Лыткина, 11/6](#)

Построен в 2013 году
УК «Мой дом»
28 метров

- [ул. Лыткина, 9/1](#)

Построен в 2015 году
УК «ФЛАГМАН»
28 метров

Отзывы о доме ул. Лыткина, 9/2

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Лыткина, 9/2 в Иркутске
2024 РуТсж.рф