

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Мамина-Сибиряка, 11

Дом ул. Мамина-Сибиряка, 11

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 36 лет назад и находится под управлением УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2886 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Мамина-Сибиряка, 11, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[ул. Мамина-Сибиряка, д. 11, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1988

Количество этажей

5

Количество квартир

51

Жилая площадь

2885.62□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 20-12-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1988

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

371.30

Площадь общего зем. участка

2 316.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

464

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

594.27

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 11, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Мамина-Сибиряка, 9](#)
Построен в 1988 году
УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»
27 метров
- [ул. Мамина-Сибиряка, 5](#)
Построен в 1988 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»
33 метра

- [ул. Мамина-Сибиряка, 19](#)

Построен в 1987 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

35 метров

- [ул. Мамина-Сибиряка, 15](#)

Построен в 1987 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

41 метр

- [ул. Алмазная, 12](#)

Построен в 1988 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

45 метров

Отзывы о доме ул. Мамина-Сибиряка, 11

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

ул. Мамина-Сибиряка, 11 в Иркутске
2024 РуТсж.рф