

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Мамина-Сибиряка, 31

Дом ул. Мамина-Сибиряка, 31

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 8 лет назад и находится под управлением ЖСК «Альтернатива» 7 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3008 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Мамина-Сибиряка, 31, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Мамина-Сибиряка, д. 31, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2016

Количество этажей

9

Количество квартир

72

Жилая площадь

3008.3□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[ЖСК «Альтернатива»](#) с 14-07-2016

Основная информация

Начало эксплуатации

2016

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Класс энергоэффективности

В

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

412.90

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

Не определен

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Смешанные

Площадь подвала

403.90

Тип крыши

Скатная

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный камнем

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 31, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [ул. Мамина-Сибиряка, 31/1](#)
Построен в 2016 году
ЖСК «Альтернатива»
0 метров
 - [ул. Мамина-Сибиряка, 29](#)
-

Построен в 1987 году

УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»

35 метров

- [ул. Мамина-Сибиряка, 12/1](#)

Построен в 2007 году

ЖСК «Альтернатива»

51 метр

- [ул. Мамина-Сибиряка, 10](#)

Построен в 2008 году

ЖСК «Альтернатива»

54 метра

- [ул. Мамина-Сибиряка, 8](#)

Построен в 2008 году

ЖСК «Альтернатива»

55 метров

Отзывы о доме ул. Мамина-Сибиряка, 31

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Мамина-Сибиряка, 31 в Иркутске
2024 РуТсж.рф