

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Миронова, 2а, корпус 2

# Дом ул. Миронова, 2а, корпус 2

## 2 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 66 лет назад и находится под управлением УК «Комсистемы» 11 лет с 2012 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 428 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Миронова, 2а, корпус 2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Миронова, д. 2а, корпус 2, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1958

Количество этажей

2

Количество квартир

8

Жилая площадь

428.3□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Комсистемы»](#) с 20-08-2012

---

## Основная информация

Начало эксплуатации

1958

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

0.00

Площадь общего зем. участка

1 299.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

не установлено

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

---

## Дополнительная информация

### Конструкция

Несущие стены  
Иные  
Площадь подвала  
0.00  
Тип крыши  
Скатная  
Тип перекрытий  
Деревянные  
Фасад  
Окрашенный  
Тип фундамента  
Ленточный

## **Инженерные системы**

Количество вводов  
1  
Объем выгребной ямы  
0.00  
Тип вентиляции  
Вытяжная вентиляция  
Тип водоотведения  
Центральное  
Тип газоснабжения  
Центральное  
Водостоки  
Наружные водостоки  
Горячая вода  
Центральное (открытая система)  
Холодная вода  
Центральное  
Теплоснабжение  
Центральное

---

# Капитальный ремонт

## Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3

---

## Фотографии дома


???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Миронова, д. 2а, корпус 2, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

---

## Дом на карте Иркутска



- [redacted]
- [redacted]
- [PDF](#)
- [redacted]

---

## Дома рядом

- [ул. Миронова, 2а, корпус 3](#)  
Построен в 1958 году  
УК «Комсистемы»  
21 метр

---

- [ул. Новокшонова, 1, корпус а](#)  
Построен в 1960 году  
УК «Комсистемы»  
31 метр

---

- [ул. Миронова, 2а, корпус 1](#)

Построен в 1958 году

УК «Комсистемы»

38 метров

---

- [ул. Шмидта, 40](#)

Построен в 2008 году

ЖСК «Ангара плюс»

43 метра

---

- [ул. Новокшонова, 2, корпус 6](#)

Построен в 1960 году

УК «Комсистемы»

52 метра

---

## Отзывы о доме ул. Миронова, 2а, корпус 2

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе [vk.com/rutsj](https://vk.com/rutsj), в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города.

Подпишитесь и следите за обновлениями.

ул. Миронова, 2а, корпус 2 в Иркутске

2024 РуТсж.рф