

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Миронова, 2а, корпус 3

Дом ул. Миронова, 2а, корпус 3

2 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 66 лет назад и находится под управлением УК «Комсистемы» 11 лет с 2012 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 434 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Миронова, 2а, корпус 3, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Миронова, д. 2а, корпус 3, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1958

Количество этажей

2

Количество квартир

8

Жилая площадь

433.6□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Комсистемы»](#) с 20-08-2012

Основная информация

Начало эксплуатации

1958

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

0.00

Площадь общего зем. участка

1 451.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

не установлено

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Иные
Площадь подвала
0.00
Тип крыши
Скатная
Тип перекрытий
Деревянные
Фасад
Окрашенный
Тип фундамента
Иной

Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Миронова, д. 2а, корпус 3, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Миронова, 2а, корпус 2](#)
Построен в 1958 году
УК «Комсистемы»
21 метр

- [ул. Миронова, 2а, корпус 1](#)
Построен в 1958 году
УК «Комсистемы»
27 метров

- [ул. Шмидта, 40](#)

Построен в 2008 году
ЖСК «Ангара плюс»
33 метра

- [ул. Новокшонова, 1, корпус а](#)

Построен в 1960 году
УК «Комсистемы»
46 метров

- [ул. Клары Цеткин, 42](#)

Построен в 1947 году
УК «Западное управление жилищно-коммунальными системами»
53 метра

Отзывы о доме ул. Миронова, 2а, корпус 3

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Миронова, 2а, корпус 3 в Иркутске
2024 РуТсж.рф