

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Розы Люксембург, 295а

Дом ул. Розы Люксембург, 295а

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 40 лет назад и находится под управлением УК «Народная» 8 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1953 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Розы Люксембург, 295а, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Розы Люксембург, д. 295а, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1984

Количество этажей

5

Количество квартир

58

Жилая площадь

1952.9□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Народная»](#) с 01-03-2016

Основная информация

Начало эксплуатации

1984

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

5

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

684.60

Площадь общего зем. участка

1 582.50

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

1-447

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Оборудование
в наличии
Несущие стены
Смешанные
Площадь подвала
527.50
Тип крыши
Скатная
Тип перекрытий
Смешанные
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы


Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Приточно-вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Пожаротушение
Пожарные гидранты
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома



Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Розы Люксембург, д. 295а, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Розы Люксембург, 295](#)
Построен в 1988 году
УК «Народная»
38 метров
- [ул. Розы Люксембург, 297](#)
Построен в 1973 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»
60 метров

- [ул. Розы Люксембург, 293](#)

Построен в 1980 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

67 метров

- [ул. Розы Люксембург, 291](#)

Построен в 1973 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

76 метров

- [ул. Розы Люксембург, 307](#)

Построен в 1977 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

105 метров

Отзывы о доме ул. Розы Люксембург, 295а

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Розы Люксембург, 295а в Иркутске
2024 РуТсж.рф