

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Розы Люксембург, 309

Дом ул. Розы Люксембург, 309

6 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 49 лет назад и находится под управлением УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4729 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Розы Люксембург, 309, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Розы Люксембург, д. 309, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1975

Количество этажей

6

Количество квартир

101

Жилая площадь

4729.2□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 05-11-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1975

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

5

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

431.30

Площадь общего зем. участка

3 952.00

Площадь парковки

170.00

Серия и тип постройки здания

306

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 126.48

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Розы Люксембург, д. 309, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Розы Люксембург, 311](#)
Построен в 1976 году
УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»
35 метров
- [ул. Розы Люксембург, 309, лит. 6](#)
Построен в 1991 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»
49 метров

- [ул. Розы Люксембург, 309, лит. а](#)

Построен в 1990 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

55 метров

- [ул. Розы Люксембург, 319](#)

Построен в 1977 году

УК «Народная»

70 метров

- [ул. Розы Люксембург, 305](#)

Построен в 1976 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

70 метров

Отзывы о доме ул. Розы Люксембург, 309

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Розы Люксембург, 309 в Иркутске
2024 РуТсж.рф