

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Тельмана, 181

Дом ул. Тельмана, 181

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 42 года назад и находится под управлением УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2123 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Тельмана, 181, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Тельмана, д. 181, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1982

Количество этажей

5

Количество квартир

40

Жилая площадь

2122.6□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 09-11-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1982

Количество подъездов

2

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

190.00

Площадь общего зем. участка

1 490.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

306

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

520.27

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Тельмана, д. 181, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Пржевальского, 172](#)
Построен в 1983 году
УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»
34 метра
- [ул. Пржевальского, 170](#)
Построен в 1983 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»
69 метров

- [ул. Тельмана, 185](#)

Построен в 1968 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

76 метров

- [ул. Розы Люксембург, 199](#)

Построен в 1961 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

78 метров

- [ул. Тельмана, 183](#)

Построен в 1986 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

80 метров

Отзывы о доме ул. Тельмана, 181

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Тельмана, 181 в Иркутске
2024 РуТсж.рф