

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Трилиссера, 90

Дом ул. Трилиссера, 90

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 40 лет назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 5260 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Трилиссера, 90, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Трилиссера, д. 90, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1984

Количество этажей

5

Количество квартир

118

Жилая площадь

5259.7□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 16-08-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1984

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

9

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

643.20

Площадь общего зем. участка

2 341.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

335

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 293.68

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Окрашенный

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Трилиссера, д. 90, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Трилисера, 106](#)
Построен в 1981 году
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
39 метров
- [ул. Трилисера, 115](#)
Построен в 1970 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
42 метра

- [ул. Красноярская, 51](#)

Построен в 1985 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

76 метров

- [ул. Трилисера, 108](#)

Построен в 1979 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

78 метров

- [ул. Красноярская, 47](#)

Построен в 1970 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

80 метров

Отзывы о доме ул. Трилисера, 90

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

Иванникова Р. В.

2023-04-30 01:42:41

Без темы

Дом в плохом состоянии. Капремонта не было никогда. Двор не убирается толком.

Подъезды грязные. Фасад дома никогда не приводился в порядок.
ул. Трилиссера, 90 в Иркутске
2024 РуТсж.рф