

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- ул. Ямская, 19

Дом ул. Ямская, 19

7 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 16 лет назад и находится под управлением ТСЖ 10 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1895 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Ямская, 19, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Ямская, д. 19, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2008

Количество этажей

7

Количество квартир

35

Жилая площадь

1894.7

Кадастровый номер
38:36:000021:1974:311
Дом признан аварийным
Нет

Основная информация

Начало эксплуатации
2008
Детская площадка
Есть
Спортивная площадка
Есть
Класс энергоэффективности
В
Количество подъездов
1
Нежилых помещений
1
Площадь нежилых помещений
108.60
Площадь общих помещений
487.80
Площадь общего зем. участка
409.10
Площадь парковки
40.00
Серия и тип постройки здания
Индивидуальный
Фонда кап. ремонта
На специальном счете у регионального оператора
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

382.20

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

4

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).


Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п

Фотографии дома

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Ямская, д. 19, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- [??? ?????????](#)
 - [???????????](#)
 - [PDF](#)
 - [??????](#)
-

Дома рядом

- [ул. Ямская, 17](#)

Построен в 2008 году

20 метров

- [ул. Ямская, 15](#)

Построен в 2008 году

38 метров

- [ул. Ямская, 13](#)

Построен в 1986 году

ЖСК «Ангара плюс»

52 метра

- [ул. Ямская, 9](#)

Построен в 2008 году

57 метров

- [ул. Ямская, 7](#)

Построен в 2007 году

57 метров

Отзывы о доме ул. Ямская, 19

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Ямская, 19 в Иркутске
2024 РуТсж.рф