

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Полины Осипенко, 11

Дом ул. Полины Осипенко, 11

10 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 11 лет назад и находится под управлением УК «Спектр» 10 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2766 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Полины Осипенко, 11, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Полины Осипенко, д. 11, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2013

Количество этажей

10

Количество квартир

48

Жилая площадь

2765.5□

Кадастровый номер

38:36:000034:689

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Спектр»](#) с 31-12-2013

Основная информация

Начало эксплуатации

2013

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

722.90

Площадь общих помещений

730.20

Площадь общего зем. участка

357.60

Площадь парковки

282.00

Серия и тип постройки здания

ж/б каркас

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Монолитные
Площадь подвала
443.00
Тип крыши
Плоская
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Иной
Тип фундамента
Бетонные столбы

Инженерные системы

Количество вводов
2
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Приточно-вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Внутренние водостоки
Горячая вода
Центральное (закрытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Полины Осипенко, д. 11, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
 - ????????????
 - [PDF](#)
 - ???????
-

Дома рядом

- [ул. Полины Осипенко, 13](#)

Построен в 2015 году
УК «УК Приоритет»
22 метра

- [ул. Полины Осипенко, 8, корпус а](#)

Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
23 метра

- [ул. Полины Осипенко, 4, корпус а](#)

Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
41 метр

- [ул. Полины Осипенко, 4](#)

Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
41 метр

- [ул. Сурикова, 6](#)

Построен в 2010 году
УК «Спектр»
69 метров

Отзывы о доме ул. Полины Осипенко, 11

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Полины Осипенко, 11 в Иркутске
2024 РуТсж.рф