

- Липецк
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Липецк](#)
- ул. Доватора, 59

Дом ул. Доватора, 59

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Липецке построен 37 лет назад и находится под управлением УК «ЛУК» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4063 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Доватора, 59, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Доватора, д. 59, Липецк, Липецкая область](#)

Год постройки

1987

Количество этажей

9

Количество квартир

72

Жилая площадь

4062.8□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ЛУК»](#) с 01-05-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

1987

Количество подъездов

2

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 792.20

Площадь общего зем. участка

2 102.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

91. панельный

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала
627.00
Тип крыши
Плоская
Мусоропровод
На лестничной клетке
Количество мусоропроводов
2
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Соответствует материалу стен
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Тип газоснабжения
Центральное
Водостоки
Внутренние водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектно-сметной документации	2031	-	-	кв.м
Ремонт систем водоотведения	2031	-	-	пог.м
Ремонт систем газоснабжения	2031	-	-	пог.м
Ремонт внутридомовых инженер. систем горячего водоснабжения	2031	-	-	пог.м
Ремонт систем теплоснабжения	2031	-	-	пог.м
Ремонт внутридомовых инженер. систем холодного водоснабжения	2031	-	-	пог.м
Ремонт систем электроснабжения	2031	-	-	пог.м
Ремонт или замена лифтового оборудования	2022	-	-	ед.
Ремонт крыши	2031	-	-	кв.м
Ремонт подвальных помещений	2031	-	-	кв.м
Ремонт фасада	2031	-	-	кв.м
Ремонт фундамента дома	2031	-	-	куб.м


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Доватора, д. 59, Липецк, Липецкая область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Липецка



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Доватора, 61](#)
Построен в 1992 году
УК «ЛУК»
42 метра
 - [ул. Доватора, 16](#)
-

Построен в 1988 году
УК «ЛУК»
45 метров

- [ул. Доватора, 18](#)

Построен в 1977 году
УК «Квартал-Люкс»
72 метра

- [ул. Крылова, 63, к. а](#)

Построен в 2000 году
УК «Центральная»
76 метров

- [ул. Крылова, 63а](#)

Построен в 2001 году
УК «ЛУК»
76 метров

Отзывы о доме ул. Доватора, 59

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Доватора, 59 в Липецке
2024 РуТсж.рф