

- Липецк
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Липецк](#)
- ул. Доватора, 61

Дом ул. Доватора, 61

16 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Липецке построен 32 года назад и находится под управлением УК «ЛУК» 9 лет с 2015 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 5807 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Доватора, 61, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Доватора, д. 61, Липецк, Липецкая область](#)

Год постройки

1992

Количество этажей

16

Количество квартир

79

Жилая площадь

5806.9□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ЛУК»](#) с 01-05-2015

Основная информация

Начало эксплуатации

1992

Лифты

пассажирские - 1, грузовые - 1

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 372.80

Площадь общего зем. участка

1 923.00

Площадь парковки

288.00

Серия и тип постройки здания

блочный

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Блочные
Площадь подвала
419.40
Тип крыши
Плоская
Мусоропровод
На лестничной клетке
Количество мусоропроводов
1
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Окрашенный
Тип фундамента
Иной

Инженерные системы

Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Приточная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки
Внутренние водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Пожаротушение
Пожарные гидранты
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектно-сметной документации	2034	-	-	кв.м
Ремонт систем водоотведения	2034	-	-	пог.м
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения	2034	-	-	пог.м
Ремонт систем теплоснабжения	2034	-	-	пог.м
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения	2034	-	-	пог.м
Ремонт систем электроснабжения	2034	-	-	пог.м
Ремонт или замена лифтового оборудования	2022	-	-	ед.
Ремонт крыши	2034	-	-	кв.м
Ремонт фасада	2034	-	-	кв.м
Ремонт фундамента дома	2034	-	-	куб.м
Ремонт подвальных помещений	2034	-	-	кв.м


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Доватора, д. 61, Липецк, Липецкая область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Липецка



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [ул. Крылова, 63, к. а](#)
Построен в 2000 году
УК «Центральная»
41 метр
 - [ул. Крылова, 63а](#)
-

Построен в 2001 году
УК «ЛУК»
41 метр

- [ул. Доватора, 59](#)

Построен в 1987 году
УК «ЛУК»
42 метра

- [ул. Доватора, 16](#)

Построен в 1988 году
УК «ЛУК»
45 метров

- [ул. Доватора, 18](#)

Построен в 1977 году
УК «Квартал-Люкс»
46 метров

Отзывы о доме ул. Доватора, 61

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Доватора, 61 в Липецке
2024 РуТсж.рф