

- Самара
- [RuTсж.рф](#)
- [Самара](#)
- ул. Авроры, 119

Дом ул. Авроры, 119

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Самаре построен 57 лет назад и находится под управлением УК «Жилищно-коммунальная система» 8 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3372 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Авроры, 119, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Авроры, д. 119, Самара, Самарская область](#)

Год постройки

1964

Количество этажей

5

Количество квартир

80

Жилая площадь

3372.3□

Кадастровый номер

не зарегистрирован

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Жилищно-коммунальная система»](#) с 01-10-2013

Основная информация

Начало эксплуатации

1964

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

2 105.80

Площадь общих помещений

5 606.30

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Многоквартирный дом, серия неизвестна

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Панельные
Площадь подвала
882.30
Тип крыши
Скатная
Количество мусоропроводов
1
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Окрашенный
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы


Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Приточно-вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Тип газоснабжения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Квартирное (квартирный котел)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт


Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт внутридомовых инженер. систем	2031	-	-	МКД
Ремонт крыши	2031	-	350	метр квадратный
Ремонт фасада	2031	-	-	МКД
Ремонт фундамента дома	2051	-	-	МКД

Фотографии дома

 Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым. Фотографии дома по адресу ул. Авроры, д. 119, Самара, Самарская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Самары



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Авроры, 115](#)
Построен в 1964 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
48 метров

- [ул. Авроры, 123](#)
Построен в 1963 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
51 метр

- [ул. Авроры, 121](#)

Построен в 1965 году
УК «Мичуринское»
52 метра

- [ул. Авроры, 113](#)

Построен в 1964 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
66 метров

- [ул. Авроры, 127](#)

Построен в 1963 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
84 метра

Отзывы о доме ул. Авроры, 119

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Авроры, 119 в Самаре
2021 РуТсж.рф