

- Самара
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Самара](#)
- ул. Авроры, 57

Дом ул. Авроры, 57

10 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Самаре построен 30 лет назад и находится под управлением УК «Жилищно-коммунальная система» 10 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4616 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Авроры, 57, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Авроры, д. 57, Самара, Самарская область](#)

Год постройки

1994

Количество этажей

10

Количество квартир

83

Жилая площадь

4616.2□

Кадастровый номер

не зарегистрирован

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Жилищно-коммунальная система»](#) с 01-10-2013

Основная информация

Начало эксплуатации

1994

Лифты

пассажирские - 2

Количество подъездов

2

Площадь нежилых помещений

967.40

Площадь общих помещений

5 670.20

Площадь общего зем. участка

3 200.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Многоквартирный дом, серия неизвестна

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

1 057.00

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

2

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Иной

Тип фундамента

Иной

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт внутридомовых инженер. систем	2051	-	-	МКД
Ремонт или замена лифтового оборудования	2051	-	2	шт
Ремонт крыши	2051	-	350	метр квадратный
Ремонт фасада	2053	-	-	МКД
Ремонт фундамента дома	2055	-	-	МКД

Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Авроры, д. 57, Самара, Самарская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Самары



- [ул. Авроры, 59](#)
Построен в 1984 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
33 метра

- [ул. Авроры, 61](#)
Построен в 1987 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
49 метров

- [ул. Балаковская, 8](#)

Построен в 1982 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
72 метра

- [ул. Балаковская, 4](#)

Построен в 1980 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
73 метра

- [ул. Партизанская, 163](#)

Построен в 1970 году
УК «Жилищно-коммунальная система»
82 метра

Отзывы о доме ул. Авроры, 57

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Авроры, 57 в Самаре
2024 РуТсж.рф