

- Санкт-Петербург
- [RuTсж.рф](#)
- [Санкт-Петербург](#)
- пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. В

Дом пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. В

12 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Санкт-Петербурге построен 48 лет назад и находится под управлением УК «ЖКС №2 Кировского района» 13 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 12231 квадратный метр . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Стачек, 101, к. 1, лит. В, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[пр-кт. Стачек, д. 101, к. 1, лит. В, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург](#)

Год постройки

1976

Количество этажей

12

Количество квартир

239

Жилая площадь

12231.19□

Кадастровый номер

78:15:0008301:3029

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ЖКС №2 Кировского района»](#) с 25-02-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

1976

Дополнительно

-

Лифты

пассажирские - 10

Класс энергоэффективности

B

Количество подъездов

5

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 688.00

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

ЛГ-600

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Блочные

Площадь подвала

1 377.80

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

5

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки
Горячая вода
 Центральное (закрытая система)
Холодная вода
 Центральное
Пожаротушение
 Пожарные гидранты
Теплоснабжение
 Центральное

Капитальный ремонт


Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем теплоснабжения	2031	-	-	ТЫС.КВ.М.
Ремонт крыши	2019	-	-	КВ.М.

Фотографии дома

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.
Фотографии дома по адресу пр-кт. Стачек, д. 101, к. 1, лит. В, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Санкт-Петербурга



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. А](#)
Построен в 1976 году
УК «ЖКС №2 Кировского района»
0 метров
- [пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. Б](#)
Построен в 1976 году
УК «ЖКС №2 Кировского района»
0 метров
- [пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. Д](#)

Построен в 1976 году
УК «ЖКС №2 Кировского района»
0 метров

- [пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. Г](#)

Построен в 1977 году
УК «ЖКС №2 Кировского района»
0 метров

- [ул. Маршала Казакова, 3, к. 1, лит. А](#)

Построен в 1976 году
УК «ЖКС №2 Кировского района»
151 метр

Отзывы о доме пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. В

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

пр-кт. Стачек, 101, к. 1, лит. В в Санкт-Петербурге
2024 РуТсж.рф