

- Сызрань
- [RuTсж.рф](#)
- [Сызрань](#)
- пр-кт. 50 лет Октября, 41

Дом пр-кт. 50 лет Октября, 41

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Сызрани построен 39 лет назад и находится под управлением УК «Центр» 8 лет с 2016 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3998 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 50 лет Октября, 41, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

1 голос

Адрес

[пр-кт. 50 лет Октября, д. 41, Сызрань, Самарская область](#)

Год постройки

1985

Количество этажей

5

Количество квартир

90

Жилая площадь

3997.9□

Кадастровый номер

63:08:0108015:12

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Центр»](#) с 01-01-2016

Основная информация

Начало эксплуатации

1985

Дополнительно

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества включает площади коридоров и лестничных площадок

Количество подъездов

6

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

435.70

Площадь общего зем. участка

4 182.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

114-86

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 006.00

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный плиткой

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт внутридомовых инженер. систем	2049	-	-	МКД
Ремонт крыши	2051	-	1017	метр квадратный
Ремонт фасада	2049	-	-	МКД
Ремонт фундамента дома	2053	-	-	МКД


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу пр-кт. 50 лет Октября, д. 41, Сызрань, Самарская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Сызрани



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [пр-кт. 50 лет Октября, 43](#)
Построен в 1986 году
УК «Центр»
31 метр

- [пр-кт. 50 лет Октября, 39](#)
Построен в 2006 году
УК «Центр»
52 метра

- [пр-кт. 50 лет Октября, 45](#)

Построен в 1985 году

УК «Центр»

65 метров

- [пр-кт. 50 лет Октября, 43, к. А](#)

Построен в 1 году

ТСЖ «Ключ»

85 метров

- [пр-кт. 50 лет Октября, 43А](#)

Построен в 1982 году

ТСЖ «Ключ»

85 метров

Отзывы о доме пр-кт. 50 лет Октября, 41

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

фа на михацловна

2022-10-23 19:31:21

Работы по капремонту

считаем работы по утеплению торцевой стены идут с нарушениями. Заделываются швы пароизоляционным валиком поверхностно, сверху слегка пеной, чтоб держались. Поверх штукатурной смесью. Разве можно пену заделывать штукатурной смесью. В швах пустоты под пароизоляционной трубкой, ребёнок дотронулся и шнур провалился в пустоту, пены нет внизу. Кто должен контролировать ход ремонта.

пр-кт. 50 лет Октября, 41 в Сызрани

2024 РуТсж.рф