

- Киров
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Киров](#)
- ул. Воровского, 89а

Дом ул. Воровского, 89а

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Кирове построен 42 года назад и находится под управлением УК «Ленинского района» 10 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4066 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Воровского, 89а, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Воровского, д. 89а, Киров, Кировская область](#)

Год постройки

1982

Количество этажей

5

Количество квартир

80

Жилая площадь

4065.7□

Кадастровый номер

43:40:000341:20

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Ленинского района»](#) с 01-01-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

1982

Класс энергоэффективности

D

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

3

Площадь нежилых помещений

333.00

Площадь общих помещений

440.20

Площадь общего зем. участка

6 250.00

Серия и тип постройки здания

Данные отсутствуют

Фонда кап. ремонта

На специальном счете у регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

1 213.40

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт подвальных помещений	2043	-	1213,40	кв.м.
Ремонт фундамента дома	2043	-	206,00	куб.м.
Ремонт систем газоснабжения	2040	-	468,00	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	2032	-	454,00	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	2038	-	1308,00	м.п.
Ремонт систем водоотведения	2034	-	396,00	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	2034	-	760,00	м.п.
Ремонт фасада	2043	-	2472,00	кв.м.
Ремонт крыши	2032	-	1289,90	кв.м.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Воровского, д. 89а, Киров, Кировская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Кирова



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. Воровского, 87](#)
Построен в 1963 году
УК «Ленинского района»
45 метров
- [ул. Маклина, 42](#)
Построен в 1987 году
УК «Ленинского района»
55 метров
- [ул. Воровского, 54А](#)

Построен в 1967 году
УК «ЖИЛ-СЕРВИС-ПЛЮС»
65 метров

- [ул. Воровского, 85](#)
Построен в 1963 году
УК «Ленинского района»
82 метра
-

- [ул. Маклина, 44](#)
Построен в 1972 году
УК «Ленинского района»
88 метров
-

Отзывы о доме ул. Воровского, 89а

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Воровского, 89а в Кирове
2024 РуТсж.рф