

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- б-р. Постышева, 10, к. 2

Дом б-р. Постышева, 10, к. 2

7 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 15 лет назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 14 лет с 2010 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1710 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице б-р. Постышева, 10, к. 2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[б-р. Постышева, д. 10, к. 2, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2009

Количество этажей

7

Количество квартир

35

Жилая площадь

1710.2□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 27-04-2010

Основная информация

Начало эксплуатации

2009

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

299.30

Площадь общего зем. участка

2 240.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Базовая

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

319.51

Тип крыши

Скатная

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Пожаротушение
Автоматическая
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу б-р. Постышева, д. 10, к. 2, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [б-р. Постышева, 10, к. 1](#)

Построен в 2009 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

23 метра

- [ул. Цимлянская, 1, к. 1](#)

Построен в 2009 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

32 метра

- [б-р. Постышева, 12](#)

Построен в 1966 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

35 метров

- [ул. Донская, 10](#)

Построен в 1972 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

46 метров

- [ул. Донская, 6, лит. а](#)

Построен в 1974 году

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»

49 метров

Отзывы о доме б-р. Постышева, 10, к. 2

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

б-р. Постышева, 10, к. 2 в Иркутске
2024 РуТсж.рф