Автопортал в в Иркутске

- Иркутск
- •
- РуТсж.рф
- Иркутск
- б-р. Постышева, 20

Дом б-р. Постышева, 20

9 этажное здание

- На карте
- Панорама
- Капремонт
- Фото
- Отзывы

Многоквартирный дом в Иркутске построен 32 года назад и находится под управлением УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 8101 квадратный метр . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице б-р. Постышева, 20, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

```
Жилая площадь
8101.4

Кадастровый номер
Кадастровый паспорт
Дом признан аварийным
Нет
```

Управляющая компания (ТСЖ)

УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами» с 29-01-2008

Основная информация

Начало эксплуатации
1992
Детская площадка
Есть
Лифты
пассажирские - 4
Количество подъездов
4
Нежилых помещений
1

Площадь нежилых помещений 244.90

Площадь общих помещений 1 188.70

Площадь общего зем. участка

5 522.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

135

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

1 273.90

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

4

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

3

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система) Холодная вода Центральное Теплоснабжение Центральное

Капитальный ремонт


Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной	_	_	_	ШТ
документации	_	_	_	ші
Строительный контроль	-	-	-	ШТ
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем	_	_	_	М.П.
водоснабжения	_	_	_	IVI.II.
Ремонт систем	_	_	_	м.п
теплоснабжения				141111
Ремонт систем	-	-	-	М.П
водоснабжения				
Ремонт систем	-	-	-	М.П
водоотведения				
Ремонт систем	-	-	-	м.п.
электроснабжения				
Ремонт подвальных	-	-	-	м2
помещений				2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	мЗ
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт или замена	-	-	-	ШТ
лифтового оборудования				

Фотографии дома

???????? ???? Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым. Фотографии дома по адресу 6-р. Постышева, д. 20, Иркутск, Иркутская область можно также увидить на панораме.

Дом на карте Иркутска



- ??? ?????????
- ?????????
- PDF
- ??????

Дома рядом

• <u>б-р. Постышева, 18</u>

Построен в 1989 году
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
47 метров

• 6-р. Постышева, 2
Построен в 1965 году
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
64 метра

• 6-р. Постышева, 16
Построен в 1966 году
УК «Южное управление жилищно-коммунальными системами»
76 метров

• ул. Дальневосточная, 104
Построен в 2012 году
86 метров

Отзывы о доме б-р. Постышева, 20

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управлящей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????		

Все отзывы публикуются в нашей группе <u>vk.com/rutsj</u>, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

????????

б-р. Постышева, 20 в Иркутске

• ул. Дальневосточная, 106

Построен в 2012 году

95 метров