

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Степана Разина, 19

Дом ул. Степана Разина, 19

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 65 лет назад и находится под управлением УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 15 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1698 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Степана Разина, 19, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Степана Разина, д. 19, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1959

Количество этажей

4

Количество квартир

28

Жилая площадь

1698.4□

Кадастровый номер

38:36:000034:2043

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 30-06-2008

Основная информация

Начало эксплуатации

1959

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

449.90

Площадь общих помещений

305.80

Серия и тип постройки здания

индивидуальный

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

301.00

Тип перекрытий
Железобетонные

Инженерные системы

Количество вводов
1
Тип водоотведения
Центральное
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт крыши	-	1354335.00	-	-
Ремонт подвальных помещений	-	507360.00	-	-
Ремонт подвальных помещений	-	507360.00	-	-
Ремонт и утепление фасадов	-	3226884.00	-	-
Энергетическое обследование МКД	-	98102.00	-	-
Ремонт теплоснабжения	-	619837.00	-	-
Ремонт горячего водоснабжения	-	66921.00	-	-
Ремонт холодного водоснабжения	-	63058.00	-	-
Ремонт водоотведения	-	180211.00	-	-
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение)	-	14634.00	-	-


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Степана Разина, д. 19, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ???????

Дома рядом

- [ул. Степана Разина, 21](#)

Построен в 1930 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

43 метра

- [ул. Степана Разина, 22](#)

Построен в 1917 году

УК «Иркутская»

46 метров

- [ул. Российская, 8](#)

Построен в 1957 году

УК «РегионСибирь»

57 метров

- [ул. Степана Разина, 24](#)

Построен в 1940 году

УК «Иркутская»

59 метров

- [ул. Степана Разина, 17](#)

Построен в 1965 году

ЖСК «ЖСК-4»

61 метр

Отзывы о доме ул. Степана Разина, 19

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Степана Разина, 19 в Иркутске
2024 РуТсж.рф