

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Степана Разина, 21

Дом ул. Степана Разина, 21

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 94 года назад и находится под управлением УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 992 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Степана Разина, 21, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Степана Разина, д. 21, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1930

Количество этажей

4

Количество квартир

20

Жилая площадь

991.6□

Кадастровый номер

38:36:000034:2090

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 19-02-2008

Основная информация

Начало эксплуатации

1930

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

317.00

Площадь общих помещений

78.30

Серия и тип постройки здания

индивидуальный

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

40.00

Тип перекрытий
Железобетонные

Инженерные системы

Количество вводов

1

Тип водоотведения

Центральное

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт крыши	-	807566.00	-	-
Ремонт и утепление фасадов	-	983652.00	-	-
Энергетическое обследование МКД	-	61032.00	-	-
Ремонт теплоснабжения	-	345106.00	-	-
Ремонт горячего водоснабжения	-	66486.00	-	-
Ремонт холодного водоснабжения	-	59054.00	-	-
Ремонт водоотведения	-	99590.00	-	-
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение)	-	14634.00	-	-


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Степана Разина, д. 21, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [ул. Степана Разина, 22](#)
Построен в 1917 году
УК «Иркутская»
26 метров
 - [ул. Степана Разина, 17](#)
-

Построен в 1965 году

ЖСК «ЖСК-4»

32 метра

- [ул. Степана Разина, 19](#)

Построен в 1959 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

43 метра

- [ул. Степана Разина, 26, корпус б](#)

Построен в 1926 году

УК «Комсистемы»

43 метра

- [ул. Степана Разина, 24](#)

Построен в 1940 году

УК «Иркутская»

44 метра

Отзывы о доме ул. Степана Разина, 21

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

ул. Степана Разина, 21 в Иркутске
2024 РуТсж.рф