

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. 5-й Армии, 38

Дом ул. 5-й Армии, 38

4 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 61 год назад и находится под управлением УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 1136 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 5-й Армии, 38, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. 5-й Армии, д. 38, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1963

Количество этажей

4

Количество квартир

30

Жилая площадь

1136.1□

Кадастровый номер

38:36:000034:2023

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 01-11-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1963

Количество подъездов

2

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

52.00

Площадь общих помещений

95.09

Площадь общего зем. участка

855.30

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

Не установлено

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

449.50

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Оштукатуренный

Тип фундамента

Сборный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Строительный контроль	-	-	-	шт
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт крыши	-	700700.00	-	-

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт теплоснабжения	-	899300.00	-	-


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. 5-й Армии, д. 38, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ????????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Горького, 1](#)

Построен в 1966 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

39 метров

- [ул. 5-й Армии, 57](#)

Построен в 1930 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

39 метров

- [ул. Горького, 2](#)

Построен в 1972 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

40 метров

- [ул. 5-й Армии, 55](#)

Построен в 1965 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

55 метров

- [ул. 5-й Армии, 61](#)

Построен в 1964 году

УК «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

65 метров

Отзывы о доме ул. 5-й Армии, 38

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. 5-й Армии, 38 в Иркутске
2024 РуТсж.рф