

- Иркутск
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Тельмана, 38

Дом ул. Тельмана, 38

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 36 лет назад и находится под управлением УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 5051 квадратный метр . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Тельмана, 38, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Тельмана, д. 38, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1988

Количество этажей

5

Количество квартир

97

Жилая площадь

5051□

Кадастровый номер

Кадастровый паспорт

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»](#) с 02-10-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1988

Количество подъездов

5

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

488.90

Площадь общих помещений

564.80

Площадь общего зем. участка

4 200.00

Площадь парковки

18.60

Серия и тип постройки здания

306

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

1 352.44

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта

многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт систем теплоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт крыши	-	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п

Фотографии дома

 Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым. Фотографии дома по адресу ул. Тельмана, д. 38, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска

Построен в 1970 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

53 метра

- [ул. Пржевальского, 32](#)

Построен в 1976 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

54 метра

- [ул. Пржевальского, 34](#)

Построен в 1975 году

УК «Северное управление жилищно-коммунальными системами»

57 метров

Отзывы о доме ул. Тельмана, 38

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Тельмана, 38 в Иркутске
2024 РуТсж.рф