

- Клин
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Клин](#)
- ул. 50 лет Октября, 37

Дом ул. 50 лет Октября, 37

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Клине построен 55 лет назад и находится под управлением ТСЖ «Рассвет» 15 лет с 2008 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3212 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 50 лет Октября, 37, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. 50 лет Октября, д. 37, Клин, Московская область](#)

Год постройки

1969

Количество этажей

5

Количество квартир

72

Жилая площадь

3212.1□

Кадастровый номер

50:03:0010218:50

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[ТСЖ «Рассвет»](#) с 24-11-2008

Основная информация

Начало эксплуатации

1969

Количество подъездов

4

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

1 199.80

Площадь общих помещений

793.40

Площадь общего зем. участка

3 340.00

Площадь парковки

45.00

Серия и тип постройки здания

железобетонные блоки

Фонда кап. ремонта

На специальном счете организации

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

466.80

Тип крыши

Плоская

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Облицованный плиткой

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	2032	-	-	шт.
Разработка проектной документации	2032	-	-	шт.
Разработка проектной документации	2032	-	-	шт.
Ремонт внутридомовых инженер. систем	2032	-	-	кв.м
Ремонт фундамента дома	2032	-	-	кв.м
Ремонт подвальных помещений	2032	-	-	кв.м
Ремонт крыши	2023	-	-	шт.
Ремонт крыши	2023	-	-	шт.
Ремонт систем водоотведения	2032	-	-	кв.м
Ремонт систем водоснабжения	2032	-	-	кв.м
Ремонт систем теплоснабжения	2032	-	-	кв.м
Ремонт систем теплоснабжения	2032	-	-	кв.м
Ремонт систем газоснабжения	2032	-	-	кв.м
Ремонт систем электроснабжения	2032	-	-	шт.
Ремонт систем электроснабжения	2032	-	-	кв.м

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт и утепление фасадов	-	7922003.46	-	-
Энергетическое обследование МКД	-	70000.00	-	-
Ремонт горячего водоснабжения	-	354553.06	-	-
Ремонт холодного водоснабжения	-	0.00	-	-


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. 50 лет Октября, д. 37, Клин, Московская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Клина



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ?????

Дома рядом

- [ул. 50 лет Октября, 25](#)
Построен в 1968 году
ЖСК «Заря»
29 метров
- [ул. 50 лет Октября, 35](#)
Построен в 1969 году
УК «Жилсервис»
34 метра
- [ул. 50 лет Октября, 33](#)

Построен в 1967 году
УК «Жилсервис»
63 метра

- [ул. 50 лет Октября, 31](#)

Построен в 1968 году
ТСЖ «Звездочка»
113 метров

- [ул. 50 лет Октября, 29](#)

Построен в 1967 году
ТСЖ «Строитель»
114 метров

Отзывы о доме ул. 50 лет Октября, 37

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. 50 лет Октября, 37 в Клине
2024 РуТсж.рф