

- Саранск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Саранск](#)
- ул. Сущинского, 36, к. 5

Дом ул. Сущинского, 36, к. 5

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Саранске построен 32 года назад и находится под управлением УК «ГУК Октябрьского района» 11 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3577 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Сущинского, 36, к. 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Сущинского, д. 36, к. 5, Саранск, Мордовия](#)

Год постройки

1992

Количество этажей

9

Количество квартир

108

Жилая площадь

3577.1□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «ГУК Октябрьского района»](#) с 01-02-2013

Основная информация

Начало эксплуатации

1992

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 3

Количество подъездов

3

Нежилых помещений

1

Площадь нежилых помещений

2 058.00

Площадь общих помещений

32.70

Площадь общего зем. участка

0.00

Серия и тип постройки здания

9 этажный 3 подъезд. панельный жил

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

262.00

Тип крыши

Плоская

Количество мусоропроводов

3

Тип перекрытий

Железобетонные

Тип фундамента

Иной

Инженерные системы

Количество вводов

1

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (открытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт лифтовых шахт	2034	-	3,00	шт
Ремонт лифтовых шахт	2034	-	3,00	шт
Ремонт лифтовых шахт	2034	-	3,00	шт
Ремонт систем теплоснабжения	2034	-	340,00	м.п.
Ремонт систем газоснабжения	2034	-	492,00	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	2034	-	2346,00	м.п.
Ремонт или замена лифтового оборудования	2034	-	360,00	м.п.
Проведение государственной экспертизы	2034	-	1050,00	м.п.
Сооружение или ремонт пандусов	2034	-	492,00	м.п.
Ремонт фасада	2037	-	3788,00	кв.м.
Ремонт крыши	2025	-	851,70	кв.м.


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Сущинского, д. 36, к. 5, Саранск, Мордовия можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Саранска



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [ул. Сущинского, 36, к. 1](#)
Построен в 1992 году
УК «ГУК Октябрьского района»
42 метра
- [ул. Сущинского, 36, к. 2](#)
Построен в 1992 году

УК «ГУК Октябрьского района»

51 метр

- [ул. Сущинского, 36, к. 4](#)

Построен в 1992 году

УК «ГУК Октябрьского района»

55 метров

- [ул. Сущинского, 36](#)

Построен в 1993 году

УК «ГУК Октябрьского района»

57 метров

- [ул. Сущинского, 36, к. 3](#)

Построен в 1992 году

УК «ГУК Октябрьского района»

69 метров

Отзывы о доме ул. Сущинского, 36, к. 5

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Сущинского, 36, к. 5 в Саранске

2024 РуТсж.рф