

- Саранск
- [RuTсж.рф](#)
- [Саранск](#)
- пр-кт. 50 лет Октября, 38

Дом пр-кт. 50 лет Октября, 38

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Саранске построен 53 года назад и находится под управлением УК «Дом управления №45» 11 лет с 2013 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3174 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 50 лет Октября, 38, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[пр-кт. 50 лет Октября, д. 38, Саранск, Мордовия](#)

Год постройки

1971

Количество этажей

5

Количество квартир

60

Жилая площадь

3174□
Кадастровый номер
13:23:0911222:18
Дом признан аварийным
Нет
Управляющая компания (ТСЖ)
[УК «Дом управления №45»](#) с 01-03-2013

Основная информация

Начало эксплуатации
1971
Дополнительно
не имеется
Класс энергоэффективности
D
Количество подъездов
4
Площадь нежилых помещений
0.00
Площадь общих помещений
925.50
Площадь общего зем. участка
1 360.00
Площадь парковки
0.00
Серия и тип постройки здания
панельный
Фонда кап. ремонта
На специальном счете организации
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Оборудование

не имеется

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

600.00

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Бетонные столбы

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Тип газоснабжения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Квартирное (квартирный котел)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение
Пожарные гидранты
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем теплоснабжения	2037	-	-	м.п.
Ремонт систем газоснабжения	2037	-	0,00	м.п.
Ремонт или замена лифтового оборудования	2037	-	210,00	м.п.
Проведение государственной экспертизы	2037	-	-	м.п.
Сооружение или ремонт пандусов	2037	-	1846,40	м.п.
Ремонт фасада	2040	-	-	кв.м.
Ремонт крыши	2043	-	-	кв.м.
Ремонт систем водоснабжения	2037	-	2352,80	м.п.

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
---------------------	----------------	------------------	-----------------------	----------

Ремонт крыши	-	2181900.00	-	-
Ремонт и утепление фасадов	-	1183300.00	-	-
Ремонт теплоснабжения	-	1640500.00	-	-
Ремонт холодного водоснабжения	-	240300.00	-	-
Ремонт водоотведения	-	241300.00	-	-


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу пр-кт. 50 лет Октября, д. 38, Саранск, Мордовия можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Саранска



- ??? ?????????
- ?????????

- [PDF](#)

- ??????

Дома рядом

- [ул. Серадзская, 18](#)

Построен в 1973 году

УК «Юго-Западная»

63 метра

- [ул. Серадзская, 13 А](#)

Построен в 1979 году

УК «Юго-Западная»

70 метров

- [пр-кт. 50 лет Октября, 40](#)

Построен в 1971 году

УК «Юго-Западная»

73 метра

- [ул. Серадзская, 15](#)

Построен в 1971 году

УК «Юго-Западная»

88 метров

- [ул. Серадзская, 20](#)

Построен в 1969 году

УК «Юго-Западная»

94 метра

Отзывы о доме пр-кт. 50 лет Октября, 38

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

пр-кт. 50 лет Октября, 38 в Саранске
2024 РуТсж.рф