

- Тюмень
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Тюмень](#)
- проезд. Геологоразведчиков, 50

Дом проезд. Геологоразведчиков, 50

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многokвартирный дом в Тюмени построен 54 года назад и находится под управлением УК «Юг» 16 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3622 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Геологоразведчиков, 50, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[проезд. Геологоразведчиков, д. 50, Тюмень, Тюменская область](#)

Год постройки

1970

Количество этажей

5

Количество квартир

80

Жилая площадь

3622.2□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Юг»](#) с 21-07-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1970

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

4

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

365.70

Площадь общего зем. участка

2 497.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

1-464 А

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Панельные
Площадь подвала
2 210.00
Тип крыши
Плоская
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Соответствует материалу стен
Тип фундамента
Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
0.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Тип газоснабжения
Центральное
Водостоки
Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2018	-	-	м
Ремонт систем газоснабжения	2018	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2018	-	-	м
Ремонт систем водоотведения	2018	-	-	м
Ремонт систем теплоснабжения	2019	-	-	м
Ремонт систем водоотведения	2019	-	-	м
Ремонт крыши	2019	-	-	м2
Ремонт фасада	2020	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	2022	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	2032	-	-	м3
Ремонт систем электроснабжения	2038	-	-	м
Ремонт систем газоснабжения	2038	-	-	м
Ремонт систем теплоснабжения	2039	-	-	м


Фотографии дома

???????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу проезд. Геологоразведчиков, д. 50, Тюмень, Тюменская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Тюмени



-
-
- [PDF](#)
-

Дома рядом

- [проезд. Геологоразведчиков, 48](#)
Построен в 1972 году
УК «Спектр-М»
31 метр
 - [ул. Пермякова, 34](#)
-

Построен в 1971 году

УК «Юг»

50 метров

- [проезд. Геологоразведчиков, 46](#)

Построен в 1972 году

УК «Спектр-М»

68 метров

- [ул. 50 лет ВЛКСМ, 105](#)

Построен в 1972 году

УК «Юг»

86 метров

- [проезд. Геологоразведчиков, 52](#)

Построен в 1970 году

УК «Юг»

88 метров

Отзывы о доме проезд. Геологоразведчиков, 50

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

проезд. Геологоразведчиков, 50 в Тюмени
2024 РуТсж.рф