

- Тюмень
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Тюмень](#)
- ул. Ветеранов Труда, 5

Дом ул. Ветеранов Труда, 5

5 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Тюмени построен 50 лет назад и находится под управлением УК «Север» 17 лет с 2007 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4083 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Ветеранов Труда, 5, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Ветеранов Труда, д. 5, Тюмень, Тюменская область](#)

Год постройки

1974

Количество этажей

5

Количество квартир

90

Жилая площадь

4083.4□

Кадастровый номер

72:23:0105002:39

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Север»](#) с 01-05-2007

Основная информация

Начало эксплуатации

1974

Детская площадка

Есть

Количество подъездов

6

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

507.00

Площадь общего зем. участка

2 690.00

Площадь парковки

0.00

Серия и тип постройки здания

1-511/1

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Смешанные

Площадь подвала

816.00

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

1

Объем выгребной ямы

0.00

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Наружные водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2021	-	-	м
Ремонт подвальных помещений	2030	-	-	м2
Ремонт систем водоснабжения	2040	-	-	м
Ремонт систем электроснабжения	2041	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2041	-	-	м
Ремонт крыши	2041	-	-	м2
Ремонт фасада	2044	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	2044	-	-	м3
Ремонт систем теплоснабжения	2044	-	-	м

Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт крыши	-	3716354.59	-	-
Ремонт и замена лифтового оборудования	-	0.00	-	-
Ремонт подвальных помещений	-	793479.23	-	-

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт подвальных помещений	-	793479.23	-	-
Ремонт и утепление фасадов	-	9170757.58	-	-
Ремонт теплоснабжения	-	3115109.48	-	-
Ремонт холодного водоснабжения	-	1212505.00	-	-
Ремонт водоотведения	-	567967.44	-	-


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Ветеранов Труда, д. 5, Тюмень, Тюменская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Тюмени



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Ветеранов Труда, 7](#)
Построен в 2008 году
УК «Эверест»
46 метров
- [ул. Ватутина, 32а](#)
Построен в 1992 году
УК «Север»
69 метров
- [ул. Ветеранов Труда, 3](#)

Построен в 1976 году

УК «Заря»

75 метров

- [ул. Ветеранов Труда, 9](#)

Построен в 1975 году

УК «Север»

91 метр

- [ул. Ватутина, 30](#)

Построен в 1979 году

УК «Север»

93 метра

Отзывы о доме ул. Ветеранов Труда, 5

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Ветеранов Труда, 5 в Тюмени

2024 РуТсж.рф