

- Тюмень
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Тюмень](#)
- ул. Мельникайте, 142

Дом ул. Мельникайте, 142

9 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Тюмени построен 10 лет назад и находится под управлением УК «Инпрос» 10 лет с 2014 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 2805 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Мельникайте, 142, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Мельникайте, д. 142, Тюмень, Тюменская область](#)

Год постройки

2014

Количество этажей

9

Количество квартир

64

Жилая площадь

2804.8□

Кадастровый номер

72:23:0429002:1158

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Инпрос»](#) с 01-03-2014

Основная информация

Начало эксплуатации

2014

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 2

Класс энергоэффективности

C

Количество подъездов

2

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

339.80

Площадь общих помещений

1 163.21

Площадь общего зем. участка

4 549.41

Серия и тип постройки здания

индивидуальный проект

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Каменные, кирпичные

Площадь подвала

427.42

Тип крыши

Плоская

Количество мусоропроводов

2

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Свайный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Тип вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Пожаротушение

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт фасада	2044	-	-	м2
Ремонт систем электроснабжения	2044	-	-	м
Ремонт систем теплоснабжения	2044	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2044	-	-	м
Ремонт или замена лифтового оборудования	2044	-	-	шт.
Ремонт крыши	2044	-	-	м2
Ремонт подвальных помещений	2044	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. Мельникайте, д. 142, Тюмень, Тюменская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Тюмени



- ??? ?????????
- ?????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Мельникайте, 142а](#)
Построен в 2015 году
УК «Инпрос»
0 метров
- [ул. Мельникайте, 144](#)
Построен в 2016 году
УК «Инпрос»
12 метров
- [ул. Революции, 228, к. 1](#)

Построен в 2015 году

УК «Инпрос»

113 метров

- [ул. Революции, 228](#)

Построен в 2014 году

УК «Инпрос»

113 метров

- [ул. Мельникайте, 138а](#)

Построен в 2015 году

УК «Офисные технологии»

148 метров

Отзывы о доме ул. Мельникайте, 142

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Мельникайте, 142 в Тюмени

2024 РуТсж.рф