

- Тюмень
- [RuTсж.рф](#)
- [Тюмень](#)
- ул. 50 лет Октября, 72

Дом ул. 50 лет Октября, 72

8 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Тюмени построен 39 лет назад и находится под управлением УК «Жилсервисют» 17 лет с 2006 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 3675 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице 50 лет Октября, 72, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. 50 лет Октября, д. 72, Тюмень, Тюменская область](#)

Год постройки

1985

Количество этажей

8

Количество квартир

102

Жилая площадь

3674.7□

Кадастровый номер

72:23:0219002:5898

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Жилсервисуют»](#) с 18-12-2006

Основная информация

Начало эксплуатации

1985

Детская площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Количество подъездов

1

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

1 128.70

Площадь общего зем. участка

4 188.00

Серия и тип постройки здания

1

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Панельные

Площадь подвала

718.50

Тип крыши

Плоская

Мусоропровод

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

1

Тип перекрытий

Железобетонные

Фасад

Соответствует материалу стен

Тип фундамента

Ленточный

Инженерные системы

Количество вводов

2

Тип вентиляции

Вытяжная вентиляция

Тип водоотведения

Центральное

Водостоки

Внутренние водостоки

Горячая вода

Центральное (закрытая система)

Холодная вода

Центральное

Теплоснабжение

Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Ремонт систем электроснабжения	2025	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2025	-	-	м
Ремонт систем теплоснабжения	2027	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2028	-	-	м
Ремонт систем водоотведения	2028	-	-	м
Ремонт систем водоотведения	2029	-	-	м
Ремонт систем водоснабжения	2030	-	-	м
Ремонт систем теплоснабжения	2031	-	-	м
Ремонт или замена лифтового оборудования	2036	-	-	шт.
Ремонт крыши	2040	-	-	м2
Ремонт фасада	2044	-	-	м2
Ремонт фундамента дома	2044	-	-	м3
Ремонт подвальных помещений	2044	-	-	м2


Фотографии дома

????????? ?????

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу ул. 50 лет Октября, д. 72, Тюмень, Тюменская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Тюмени



- ??? ????????????

- ????????????

- [PDF](#)

- ???????

Дома рядом

- [ул. 50 лет Октября, 64](#)

Построен в 1973 году
УК «Жилсервисуют»
54 метра

- [ул. 50 лет Октября, 74](#)

Построен в 1996 году
УК «Жилсервисуют»
61 метр

- [ул. Энергетиков, 45, к. а](#)

Построен в 1988 году
УК «Жилсервисуют»
84 метра

- [ул. Энергетиков, 47](#)

Построен в 1972 году
УК «УютСервисБыт»
101 метр

- [ул. Севастопольская, 4](#)

Построен в 1999 году
УК «Союз»
102 метра

Отзывы о доме ул. 50 лет Октября, 72

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. 50 лет Октября, 72 в Тюмени
2024 РуТсж.рф