

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- проезд. Космический, 1, к. 2

Дом проезд. Космический, 1, к. 2

11 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Капремонт](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 13 лет назад и находится под управлением УК «Наш Дом» 12 лет с 2011 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 4908 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Космический, 1, к. 2, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[проезд. Космический, д. 1, к. 2, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

2011

Количество этажей

11

Количество квартир

108

Жилая площадь

4907.79□

Кадастровый номер

38:36:000020:1917

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Наш Дом»](#) с 01-08-2011

Основная информация

Начало эксплуатации

2011

Детская площадка

Есть

Спортивная площадка

Есть

Лифты

пассажирские - 1

Класс энергоэффективности

B

Количество подъездов

1

Нежилых помещений

2

Площадь нежилых помещений

616.70

Площадь общих помещений

5 129.60

Площадь общего зем. участка

884.70

Площадь парковки

35.00

Серия и тип постройки здания

железобетон

Фонда кап. ремонта

Не определен
Тип дома
Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены
Монолитные
Площадь подвала
616.00
Тип крыши
Плоская
Мусоропровод
На лестничной клетке
Количество мусоропроводов
1
Тип перекрытий
Железобетонные
Фасад
Иной
Тип фундамента
Сплошной

Инженерные системы

Количество вводов
1
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Центральное
Водостоки

Наружные водостоки
Горячая вода
Центральное (открытая система)
Холодная вода
Центральное
Теплоснабжение
Центральное

Капитальный ремонт

Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).

Вид услуги (работы)	Год проведения	Стоимость (руб.)	Объем услуги (работы)	Ед. изм.
Строительный контроль	-	-	-	шт
Разработка проектной документации	-	-	-	шт
Ремонт фундамента дома	-	-	-	м3
Ремонт фасада	-	-	-	м2
Ремонт или замена лифтового оборудования	-	-	-	шт
Ремонт систем водоотведения	-	-	-	м.п
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт систем водоснабжения	-	-	-	м.п
Ремонт систем электроснабжения	-	-	-	м.п.
Ремонт подвальных помещений	-	-	-	м2
Ремонт крыши	-	-	-	м2


Фотографии дома

???????? ???? ?

Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.

Фотографии дома по адресу проезд. Космический, д. 1, к. 2, Иркутск, Иркутская область можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ??????????
- ???????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [проезд. Космический, 1, к. 1](#)

Построен в 2012 году

УК «Наш Дом»

23 метра

- [проезд. Космический, 1, к. 3](#)

Построен в 2010 году

УК «Наш Дом»

26 метров

- [проезд. Угольный, 68/2](#)

Построен в 2011 году

УК «Наш Дом»

31 метр

- [проезд. Угольный, 68/3](#)

Построен в 2010 году

УК «Наш Дом»

55 метров

- [проезд. Угольный, 68/1](#)

Построен в 2003 году

УК «Наш Дом»

56 метров

Отзывы о доме проезд. Космический, 1, к. 2

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

проезд. Космический, 1, к. 2 в Иркутске
2024 РуТсж.рф