

- Иркутск
-
- [RuTсж.рф](#)
- [Иркутск](#)
- ул. Бабушкина, 19, корпус г

Дом ул. Бабушкина, 19, корпус г

1 этажное здание

- [На карте](#)
- [Панорама](#)
- [Фото](#)
- [Отзывы](#)

Многоквартирный дом в Иркутске построен 107 лет назад и находится под управлением УК «Комсистемы» 13 лет с 2010 года и не является аварийным, имеет жилую площадь 136 квадратных метра . На онлайн карте отмечено расположение дома по улице Бабушкина, 19, корпус г, чтобы активировать карту, просто нажмите на её.

Рейтинг

0 голосов

Адрес

[ул. Бабушкина, д. 19, корпус г, Иркутск, Иркутская область](#)

Год постройки

1917

Количество этажей

1

Количество квартир

4

Жилая площадь

135.5□

Дом признан аварийным

Нет

Управляющая компания (ТСЖ)

[УК «Комсистемы»](#) с 01-10-2010

Основная информация

Начало эксплуатации

1917

Площадь нежилых помещений

0.00

Площадь общих помещений

0.00

Площадь общего зем. участка

0.00

Площадь парковки

0.00

Фонда кап. ремонта

На счете регионального оператора

Тип дома

Многоквартирный дом

Дополнительная информация

Конструкция

Несущие стены

Деревянные

Площадь подвала

0.00

Тип крыши

Скатная

Тип перекрытий

Деревянные
Фасад
Соответствует материалу стен
Тип фундамента
Иной


Инженерные системы

Количество вводов
1
Объем выгребной ямы
5.00
Тип вентиляции
Вытяжная вентиляция
Тип водоотведения
Автономное
Водостоки
Наружные водостоки
Теплоснабжение
Печное

Фотографии дома

 Ещё никто не добавил сюда фото. Вы можете это сделать первым.
Фотографии дома по адресу ул. Бабушкина, д. 19, корпус г, Иркутск, Иркутская область
можно также увидеть на [панораме](#).

Дом на карте Иркутска



- ??? ????????
- ??????????
- [PDF](#)
- ??????

Дома рядом

- [ул. Бабушкина, 19, корпус в](#)
Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
0 метров
- [ул. Бабушкина, 19-д](#)
Построен в 1917 году
УК «Комсистемы»
13 метров
- [ул. Бабушкина, 19, корпус б](#)

Построен в 1917 году

УК «Комсистемы»

24 метра

- [ул. Бабушкина, 17, корпус б](#)

Построен в 1917 году

УК «Комсистемы»

24 метра

Отзывы о доме ул. Бабушкина, 19, корпус г

Напишите отзыв о состоянии дома, качестве работы управляющей компании или ТСЖ, тарифах на коммунальные услуги, по капитальному ремонту. Также можете указать на ошибки и неточности в описании дома.

??? ????

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете получить ответ от официальных представителей администрации города. Подпишитесь и следите за обновлениями.

?????????

ул. Бабушкина, 19, корпус г в Иркутске
2024 РуТсж.рф